

1. 火災調査の概要

宮城県名取市内において森田電工株式会社が輸入し販売した加湿器 ML-550MF から火災が発生しました。名取市消防本部、消防研究センター及び森田電工株式会社による合同調査の結果、製品内部の基板付近の不具合に起因して出火したものと判断しました。

これを受けて森田電工株式会社では同製品の出火危険性についてホームページ等で注意喚起を行い、回収（代替商品の無償交換）を実施することとしました。

2. 火災の恐れがある製品の対象

1999年10月から2003年3月に販売された加熱式加湿器 ML-550MF(60,075台)。



3. 使用者への注意喚起

お手元の加湿器をご確認いただき、上記の品番に該当していた場合、すぐにご使用を中止いただき、下記森田電工株式会社連絡先に連絡してください。

（森田電工株式会社の問い合わせ先）

電話番号：0120-996-004

受付時間：月～金曜日 9時～17時（祝祭日・休業日を除く）

ホームページ：<http://www.moritadenko.co.jp/announce/doc/a10011801.html>